



COCKPIT & COMMUNICATIONS ROOM



機関室にも
モニター完備





SHARED ROOM



主機LO 2次ストレーナ

高さが有るため整備作業を
安全にするために足場を作った



通路のエアコン

2階の階段を
上がったところの壁に設置



INTERIOR

改善される前の物で、
安定が悪く危ない



足場を広くして固定し、
安全に昇降が出来る様になった



足場の補強



予備海水ポンプの設置

停泊時に大容量のポンプを
運転する必要が無くなった



オーバーフロータンクの設置

設置した結果
バンカー時の油流失が無くなった



INTERIOR

主機海水ポンプ及び、バラストポンプを縦型にしたお陰で
整備作業、廻りの広さを確保出来た

ポンプを縦型に変更



船尾フェアリーダー

2段にしてあらゆる岸壁に対応した



INTERIOR

作業台の収納を簡単に出来る様になったので、
作業が安全に便利良く出来る様になった

収納の改善

